



### Стандартное оснащение:

- Напряжение 3х380 V AC
- Клеммное присоединение
- 2 выключатели момента
- 2 выключатели положения
- 2 добавочные выключатели положения
- Блокирование моментовых выключателей в концевых положениях
- Нагревательное сопротивление с термическим выключателем
- Механическое присоединение фланцевое
- Местный указатель положения
- Управление вручную
- Степень защиты ІР 55

# Таблица спецификации МО 5-Ех

Ном	ер заказа						167.	X	-	Х	x	x	х	X .	/   x	X	
	Климатическ	ое ис	сполнение <sup>10)</sup>		Электронный регулятор положения - N	Схема	а включения	+									
	умеренной (У)	/) -25°C ÷ +55°C  P 54 без регулятора Следующая таб.		Wowan tab	0												
среды	холодной (Хл)	Ē	ž	-50°C ÷ +40°C	IP 54	оез регулятора	оез регулятора Следующая тас.		9								
ДЛЯ	verenouseă (V)	температурами	25.055.0	ID 54	обратная связь через <sup>16)</sup> сопротивление	противление 22/94-2436-22/14-24/14		А									
влени	умеренной (У)	емпер	-25°C ÷ +55°C	IP 54	обратная связь			С									
Изготовление	холодной (Хл)	CT	5000	IP 54	обратная связь через <sup>16)</sup> сопротивление	Z279a+Z	Z279a+Z438+Z21a+Z41a										
	холодной (Ал)		-50°C ÷ +40°C	IP 54	обратная связь токовая	Z279a+Z	439+Z21a+Z41a	R									
	Электрическое присоединение Питающее напряжение <sup>25)</sup> Схема вкл				Схема включ	нени	я <sup>6)</sup>	+									
На клеммную колодку					∆ 380/220 V AC ∆ 400/230 V AC	Z279a+Z403a		+Z41	а	0							

<sup>32) 33)</sup> Выключающий	Частота вращения	вигатель 3х400 (3	3x400 (380) V, 50Hz				
момент	выходного вала	Мощность	Обороты	Ток <sup>36)</sup>			
500 ÷ 1 000 Nm				404	Α		
320 ÷ 630 Nm	15 min <sup>-1</sup>	1.5 kW	700 min <sup>-1</sup>	4.2 A (4.5 A)	В		
250 ÷ 500 Nm				(4.5 A)	С		
500 ÷ 1 000 Nm				5.5 A	D		
320 ÷ 630 Nm	20 min <sup>-1</sup>	2.2 kW	945 min <sup>-1</sup>	(5.8 A)	Е		
250 ÷ 500 Nm				(0.071)	F		
500 ÷ 1 000 Nm						0.04	G
320 ÷ 630 Nm	40 min <sup>-1</sup>	3.0 kW	1 435 min <sup>-1</sup>	6.6 A (7.0 A)	Н		
250 ÷ 500 Nm				(7.07.)	J		
500 ÷ 1 000 Nm	0)			0.5.4	K		
320 ÷ 630 Nm	60 min <sup>-1</sup> 6)	4.0 kW	1 435 min <sup>-1</sup>	8.5 A (9.0 A)	L		
250 ÷ 500 Nm				(5.671)	М		
380 ÷ 750 Nm	100 min <sup>-1 6)</sup>	5 kW 1	1 420 min <sup>-1</sup>	11.5 A	Р		
250 ÷ 500 Nm	100 min - '	J KVV	1 420 min	(12.0 A)	Q		

	Диапазон числа оборотов выходного		оборотов выходного вала <sup>44)</sup>			
Исполнение панеля управления	Выключатели	Без датчика сопротивления	С датчиком сопротивления	Схема включения		
	S1/S2, S3/S4,	1.25 ÷ 4	1.25; 2.3; <b>4</b>	Z403a+Z41a <sup>6)</sup>	Α	
Электромеханическая доска	S5/S6	4 ÷ 500	7.5; 14; <b>25</b> ; 45; 80; 150; 270; 500	Z21a+Z41a <sup>72)</sup>	В	
с шаговой установкой и блоком положения	S1/S2, S3/S4 с тандемовыми	1.25 ÷ 4	1.25; 2.3; <b>4</b>	Z461+Z41a <sup>6)</sup>	К	
	выключательми положения	4 ÷ 500	7.5; 14; <b>25</b> ; 45; 80; 150; 270; 500	Z466+Z41a <sup>72)</sup>	L	

# По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75 Ижевск +7 (3412) 20-90-75 Казань +7 (843) 207-19-05 Краснодар +7 (861) 238-86-59 Красноярск +7 (391) 989-82-67 Москва +7 (499) 404-24-72 Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65 Новосибирск +7 (383) 235-95-48 Омск +7 (381) 299-16-70 Пермь +7 (342) 233-81-65 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65 Самара +7 (846) 219-28-25 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09 Саратов +7 (845) 239-86-35 Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: regada.pro-solution.ru | эл. почта: rdg@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

### Номер заказа 167. X - X X X X X / X X

	Датчи	Датчик положения Выход				
	Bez vysielača	\Without transmitter\	-	-	-	Α
		Простой		1x100 Ω	Z5a	В
1	Резистивный	Простои		1x2 000 Ω	Z5a	F
1	L CONCINDUDIN	Двойной <sup>6)</sup>		2x100 Ω	Z6a	K
1		двоинои	2x2 000 Ω	2x2 000 Ω	Z6a	Р
			2-проводник	4 - 20 mA	Z10a	S
		Без источника		0 - 20 mA		Т
ĕ		Электронный 3-проводник 3-проводник	3-проводник	4 - 20 mA	Z257b	V
сигналом			0 - 5 mA		Υ	
Į į	преобразователем		2-проводник	4 - 20 mA	Z269a	Q
	' '	С источником 3-проводник	0 - 20 mA		U	
1 8			3-проводник	4 - 20 mA	Z260a	W
ТОКОВЫМ				0 - 5 mA		Z
ပ်		_ Без источника			Z10a	
	Емкостный СРТ	С источником	2-проводник	4 - 20 mA	Z269a	
		С источником <sup>51)</sup>	2-проводник		Z439	]

Механич	еское присоединение	Фланец	Форма присоединительной детали			Эскиз		
	ISO 5210	F16	B3	Ø40 🕏		P-1424/B	В	
Без адаптора	DIN 3338	T F10	С	24/Ø50/Ø80	4	P-1424/C	С	
Без адаптора	Нестандартное	G3 (F16)	D	Ø40	4	P-1424/D	D	
	OST 26-07-763	Ø220/4xM20	5 зув 35°/37°	Ø70/Ø85		P-1425, P-1425/1	G	
С адаптерем	ISO 5210	F16	A	Ø10		P-1424, P-1424/A	А	


	Добавочное оснащение	+	,
	Без добавочного оснащения; выключающий момент установлен на максимальную величину из избранного диапазона и ход на 4 или 25 оборотов выходного вала	0	Γ.
В	Установка выключающего момента на требуемую величину	0	1
С	Установка рабочего хода на требуемую величину	0	1
Разрешенны	іе комбинации и код исполнения: B+C=06		

### Примечания:

- Действительно только для исполнения без регулятора.
   Смотри «Рабочая окружающая среда» стр.2.
- 16) Обратная связь в регулятор осуществляется датчиком сопротивления (без задания кода при подборке датчика). 17) Обратная связь в регулятор осуществляется емкостным датчиком (при подборке датчика указывается код J). 25) Другое напряжение по договору с заводом-изготовителем (3x500; 3x480; 3x415 VAC).

- Выключающий момент укажите в заказе. Если он не указан, будет установлен максимальный момент указанного диапазона. При температуре окружающей среды от -40°C по +55°C макс. выключающий момент умножается коэффициентом 0,87. Пусковой момент является мин. 1.3 кратным макс. выключающего момента. 33) Максимальный нагрузочный момент является:
- - 0.8 кратным макс. выкючающего момента в режиме работы S2-10мин., или S4-25%, 6 90 циклов/час.
  - 0.6 кратным макс. выкючающего момента в режиме работы \$4-25%, 90-1200 циклов/час.
- 36) Данные в скобках относится для напряжения 3х380 VAC.
- 44) Микровыключатели положения S3,S4 отрегулированы на специфицированный рабочий ход, или на макс. ход по диапазону указанному в Таб. спецификации. При настройке оборотов вне жестких ходов, сравнительно снизится омическая величина датчика сопротивления.
- 51) Только для исполнения с регулятором с токовой обратной связю. У исполнения с регулятором, выходной сигнал галванически не изолированный от входного сигнала.

# Схемы включения МО 5-Ех



# Электрическое присоединение:

На клеммную колодку с 27 клеммами и сечением присоединительного провода макс. 2,5 mm<sup>2</sup>, через 4 кабельные втулки:

- 2 х для диаметра кабеля от 9 по 13 mm
- 1 x для диаметра кабеля от 6,5 по 9,5 mm
- 1 х для диаметра кабеля от 12 по 21 mm, на электродвигателе.

## Примечания:

- 1. В случае, если выходной сигнал емкостного датчика (схема включения Z439) не используется, необходимо клеммы 81 и 82 соединить соединительным зажимом. При использовании выходного токового сигнала из преобразователя соединительный зажим устранить. Выходной сигнал галванически не изолированный от
- 2. При электрическом присоединении на клеммную колодку, зажим 1/60 в схеме Z269а и Z260а выведен на зажим 1.

  3. Выведенный температурный предохранитель электропдвигателя в схеме Z251а и Z250а для указанного типа электропривода не в силе.

  4. Другие включения электроприводов как указаны в каталоге, возможны по договоре с заводом-изготовителем.

### Симболическое обозначение:

Z5a схема включения датчика сопротивления, простого
Z6a схема включения датчика сопротивления, двойного
Z10а схема включения электронного датчика положения, токового, или емкостного датчика, 2-проводникового без источника
Z21a схема включения добавочных выключателей положения для исполнения электроприводов с регулятором
Z41a схема включения нагревательного сопротивления с термическим выключателем
Z257b схема включения электронного датчика положения, токового, 3-проводникового без источника
Z260а схема включения электронного датчика положения, токового, 3-проводникового с источником
Z269a схема включения электронного датчика положения, токового, или емкостного датчика, 2-проводникового с источником
Z279a схема включения 3-фазного электродвигателя
Z403a схема включения моментовых и позиционных выключателей
Z438 схема включения регулятора положения с обратной связью через сопротивление без реверсивных контракторов
Z439 схема включения регулятора положения с токовой обратной связью без реверсивных контракторов
Z461 схема включения выключателей момента и тандем-выключателей положения без регулятора
Z466 схема включения тандем-выключателей положенияс с регулятором

В1 датчик сопротивления, простой
В2датчик сопротивления, двойной
ВЗ емкостный датчик положения, или электронный датчик положения
S1 моментовый выключатель "открыто"
S2 моментовый выключатель "закрыто"
S3позиционный выключатель "открыто"
S4 позиционный выключатель "закрыто"
S5 добавочный выключатель положения "открыто"
S6 добавочный выключатель положения "закрыто"
S13тандемовый выключатель положения "открыто"
S14тандемовый выключатель положения "закрыто"
Мэлектродвигатель
Е1 нагревательное сопротивление
F1 тепловая защита электродвигателя (недействующий для данного типа электропривода)
F2термический выключатель нагревательного сопротивления
Хклеммная колодка
ХЗклеммная колодка электродвигателя
N регулятор положения
I/Uвходные/выходные токовые сигналы/сигналы напряжения
R <sub>1</sub> нагрузочное сопротивление

Ø130f8


563

# Зскизы MO 5P-Ex — Р — Р — 10 —

P 210 210 220 40.1 25

P-1424

Размеры присоединения показанные в эскизе Р-1424/В, С, D.



# По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75 Ижевск +7 (3412) 20-90-75 Казань +7 (843) 207-19-05 Краснодар +7 (861) 238-86-59 Красноярск +7 (391) 989-82-67 Москва +7 (499) 404-24-72 Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65 Новосибирск +7 (383) 235-95-48 Омск +7 (381) 299-16-70 Пермь +7 (342) 233-81-65 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65 Самара +7 (846) 219-28-25 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09 Саратов +7 (845) 239-86-35 Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: regada.pro-solution.ru | эл. почта: rdg@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70